



## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	STĚNA	STROP	LIŠTA
1.00	ochoz	123,25	kamenná dlažba	dřevěný obklad na latích	fungicidní ošetření krovu F50	
1.01	sakristie	20,69	kamenná dlažba	sušící a vápenná omítka	fungicidní ošetření stropu F35	sušící manžeta
1.02	kaple sv. Kříže	15,82	kamenná dlažba	sušící a vápenná omítka	omítaná klenba	sušící manžeta
1.03	presbytář	87,95	kamenná dlažba	sušící a vápenná omítka	fungicidní ošetření stropu F35	sušící manžeta
1.04	kostelní loď	107,60	kamenná dlažba	sušící a vápenná omítka	fungicidní ošetření stropu F35	sušící manžeta

CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ 355,31

## POZNÁMKA:

- Terén přespádovat směrem od objektu
- Podél základů zvenčí kolem provést drenážní průleh po svahu s odvodem vsakované vody do okolního terénu
- Spáry kamenného poprsníku ochozu vyspravit románskou maltou

L.S.

	stavba <b>Odstranění havarijního stavu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí</b>		vedoucí projektant: Ing. Karel Grygera, Ing. arch. T. Zoumasová	
			zodpovědný projektant:	
			vypracoval: Ing. arch. Tzoumasová, Ing. Grygera	
	Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Horní náměstí 2, PSČ 755 01 VSETÍN zastoupený Ing. Tomášem Vitáskem, ředitelem muzea		zak. č.: 180.17	
místo stavby: k.ú. Valašské Meziříčí Město	výkres <b>přízemí - návrh sanace</b>		měřítko: 1: 100	datum: 08/2017
kraj: Zlínský			DSP, DPS	číslo výkresu: D.1.1.16