




Muzea regionu Valašsko, p.o., Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín

Lešná : Likvidace splaškových a dešťových vod z hospodářské budovy

Přehledná situace zájmového území

M - 1:9 000

Příloha č. 157-20-20-02-001



P.č.1003



V1 vrtaná sonda provedená místě navrženého vsakovacího zářezu č. 1 (15.5.2020)
předpokládaný směr proudění podzemní vody

Muzea regionu Valašsko, p.o., Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín

Lešná : Likvidace splaškových a dešťových vod z hospodářské budovy

Koordináční situace hospodářské budovy, septiku, zemního filtru, akumulční jímky dešťových vod, obou vsakovacích zářezů se zákresem provedené vrtané sondy V1

M - 1 : 250

Příloha č. 157-20-20-02-002

Fotodokumentace

1. Pohled na hospodářskou budovu, vsakovací zářezy č.1 a č.2 budou situované spádově před objektem hospodářské budovy (pohled od jihozápadu)



2. Vývrt zeminy z vrtané sondy V1 realizované v místě navrženého vsakovacího zářezu č.1 - vývrt je do hloubky 0,7 m tvořen navážkami rázu jílu štěrkovitých se stavební sutí, v hloubce 0,7-2,0 m zastiženy jíly prachovité, silně písčité, hnědé s rezavými polohami

