



# **MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ**

## **ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU**

**Soudní 1221 • 757 38 Valašské Meziříčí**

Spis. značka: SZ MěÚVM 89576/2017  
Číslo jednací: MěÚVM 093933/2017  
Vyřizuje / linka: Mgr. Zajíc / 571 674 654  
Datum vyhotovení: 27.09.2017

**Muzeum regionu Valašsko, p.o.**  
**Horní náměstí 2**  
**755 01 Vsetín**

**Zastupuje:**  
**Ing.arch. T. Tzoumasová**  
**Cholina 161**  
**783 22 Cholina**

## **Závazné stanovisko**

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor školství, kultury a sportu, (dále jen: „správní orgán“) jako příslušný správní orgán podle ust. § 29 odst. 2 písm. b) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen: „zákon o státní památkové péči“) a jako místně příslušný správní orgán dle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „správní řád“), vydává v souladu s ust. § 14 odst. 1 a 2 zákona o státní památkové péči, ust. § 149 odst. 1 správního řádu a podle ust. § 9 odst. 4 vyhlášky Ministerstva kultury ČR č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči (dále jen: „vyhláška k provedení zákona o státní památkové péči“) k žádosti *Muzea regionu Valašsko, p.o.*, se sídlem Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, 00098574, (dále jen: „žadatel“) o vydání závazného stanoviska podané dne 12.09.2017 ve věci „**Odstranění havarijního stavu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí – DSP a DPS**“ toto

### **závazné stanovisko:**

Záměr provedení stavebních prací na objektu kostela Nejsvětější Trojice, (nemovité kulturní památce zapsané v ÚSKP ČR pod rejst. č. 16011/8-326) budově bez č.p. na pozemku parc. č. 176 a na sousedním pozemku parc. č. 177 v k.ú. Valašské Meziříčí-město, obec Valašské Meziříčí, okres Vsetín, Zlínský kraj, nacházejících se území ochranného pásma Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí určeného rozhodnutím Okresního úřadu ve Vsetíně, referátu kultury ze dne 24. 10. 1994 podle předložené žádosti a projektové dokumentace nazvané „*Odstranění havarijního stavu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí*“, stupeň DSP, DPS, zak č. 180.17, datum: 09/2017, zpracovatel: Ing. arch. Taťána Tzoumasová a Ing. Karel Grygera, spočívající v:

- opravě a výměně dřevěných konstrukcí roubení lodi kostela,
- opravě a ošetření krovu a stropu kostela,
- opravě podlahy kůru a ošetření schodiště,
- opravě krytého ochozu,
- výměně šindelové střešní krytiny, šindelového obložení stěn lodi a šindelové střechy ochozu,
- opravě interiérových omítek,
- zprovoznění vstupních dveří v západní a jižní stěně lodi kostela,
- opravě a nátěru oken a dveří,

- opravě dlažeb,
- očištění a nátěru kotevních prvků,
- novém rozvodu elektroinstalace NN, ZPS a EPS,
- vytápění přímotopnými panely REDWELL,
- výměně osvětlení,
- obnově systému pro odvádění a zasakování srážkových vod

je v souladu s ust. § 14 odst. 3 zákona o státní památkové péči z hlediska zájmů státní památkové péče **přípustný za těchto podmínek:**

1. Na odstraňovaných vnitřních omítkách a v místech navrženého umístění el. zařízení bude před jejich prováděním prací proveden restaurátorský průzkum pro zjištění historických výmaleb. Návrh rozsahu odstraňování veškerých omítek a návrh umístění el. zařízení bude na základě výsledků restaurátorského průzkumu vyznačen na stěnách kostela a předložen spolu se zprávou o výsledcích provedeného výzkumu předem k odsouhlasení správnímu orgánu formou zápisu.

2. Nově prováděné omítky nebudou vyrovnávány – budou zatahovány dřevěným hladítkem a bude respektována stávající nerovnost ploch omítek. Omítky budou mít stejnou strukturu a zrnitost jako stávající. Způsob provedení omítek bude formou vynesení vzorku o rozměrech 0,6 x 0,6 m předložen správnímu orgánu k odsouhlasení formou zápisu.

3. Nové desky prkenného záklopu (podlahy) kůru budou mít šířku stejnou jako nebo větší než stávající.

4. Prováděcí a dílenskou dokumentaci, jež bude obsahovat mimo jiné:

- restaurátorský záměr na opravu zámečnických prvků dveří, jež jsou díly uměleckého řemesla (knoflíky s podložním štítkem, zámky a kliky s podložními štítky a pod.),
- provedení kovové zámečnické zábrany (rozměry, profilace, tvar, povrchová úprava) navržené před poprsník kůru,
- návrh opatření k ochraně kamenného náhrobku Jana Žernovského z Žernoví a přilehlých omítek s dochovanou částí původní výmalby,
- návrh opatření k ochraně kamenné dlažby s ohledem na instalaci těžkého lešení,
- návrh obnovy obložení vnějších stěn srubu lodi kostela šindelem a deskami,
- návrh umístění přímotopných panelů REDWELL a jejich upevnění,
- návrh nového provedení rozvodů NN, EZS a EPS,
- návrh nového osvětlení (typ světel, umístění, způsob upevnění),
- návrh umístění zásuvek a jejich typ,

předloží žadatel předem správnímu orgánu k posouzení a vyžádá si k ní závazné stanovisko.

### Odůvodnění:

Dne 12.09.2017 byla správnímu orgánu doručena žádost žadatele o vydání závazného stanoviska k dokumentaci nazvané „*Odstranění havarijního stavu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí*“, stupeň DSP, DPS, zak. č. 180.17, datum 09/2017, zodp. projektant Ing. arch. Taťána Tzoumasová, Cholína 161 a Ing. Karel Grygera, Lesní 69/4, Opava – Podvihov.

Dokumentace obsahuje: A. Průvodní zpráva –DSP (6 stran – datum: V Cholině dne 13. 8. 2017), B. Souhrnná technická zpráva –DSP (9 stran – datum: V Cholině dne 3. 9. 2017), Technická zpráva (20 stran – datum: V Cholině dne 31. 8. 2017), Dotčené normy a předpisy, a výkresy C.01 Situační výkres širších vztahů, C.02 Celkový situační výkres stavby, C.03 Koordinační výkres, C.04 Katastrální situační výkres. Dále pak výkresy: D.1.1.01 Půdorys – sanace vsakování dešťových vod, D.1.1.02 Půdorys přízemí – současný stav, D.1.1.03 Patro – současný stav, D.1.1.04 Půda, krov – současný stav, D.1.1.05 Řez K1 příčný – současný stav, D.1.1.06 Příčný řez K2 – současný stav, D.1.1.07 Půdorys střechy – současný stav, D.1.1.08 Pohled jižní – současný stav, D.1.1.09 Pohled severní – současný stav, D.1.1.10 Pohled západní – současný stav, D.1.1.11 Pohled východní – současný stav, D.1.1.12 Pohled jižní – návrh sanace, D.1.1.13 Pohled západní – návrh sanace, D.1.1.14 Pohled severní – návrh sanace, D.1.1.15 Pohled východní – návrh sanace, D.1.1.16 Přízemí – návrh sanace, D.1.1.17 Patro – návrh sanace, D.1.1.18 Příčný řez K2 – návrh sanace, D.1.1.19 Příčný řez K1 – návrh sanace, D.1.1.20 Střecha – návrh sanace, D.1.1.21 Krov – návrh sanace, D.1.1.22 Legenda – sanační práce. Požárně bezpečnostní řešení (Ing. Tamara Krupicová, datum 09/2017). Statické posouzení kruchty.

Podle přeložené dokumentace je záměrem následující:

### **Obnova vstupů do kostela**

Mají být zprovozněny pro návštěvníky dva vstupní otvory (jižní a západní) do dřevěné roubené lodě, vstup od severu zůstane zaslepen. Vstup do boční kaple ve zděné části zůstane stávající a bude určen pro účinkující. Vstup do sakristie ze severního ochozu zůstane zaslepen.

### **Roubené stěny**

Pro obnovu funkce narušeného roubení kostelní lodi má být odstraněno v každém napadeném trámu roubení napadené dřevo až na zdravou krustu. Je navrženo na sanaci zbytků jednotlivých prvků ve tvaru dřevěného „korytka“ metody dotvarování prvků vlepením zdravého kusu dřeva, injekcí insekticidem a bandážování fungicidním a insekticidním prostředkem typu F B,P, IP, 1,2,3 SP s přidavkem aktivního stříbra. Vlastní statické řešení sanace roubení spočívá v kolíkování a klínování. Po dokončení odstranění havárie budou veškeré dřevěné, stropní a stěnové konstrukce podlaží ošetřeny dvoj až trojnásobným nátěrem kombinovaného fungicidního a insekticidního přípravku typu F B,P , IP, 1,2,3 SP. Po provedení opravy roubených stěn bude opravena vnitřní omítka na novém rákosování (nové vápenohlinité omítky, finální povrchová úprava vápenným nátěrem) a zvenčí bude obnoven dřevěný obklad na latě.

### **Kůr a schodiště**

Stávající dřevěné schodiště na kůr má být po skončení prací sanováno proti dřevokazným činitelům nátěrem fungicidním a insekticidním prostředkem. Bude provedeno jeho podložení hoblovanou, truhlářsky opracovanou fošnou, tvořící spodní jalový stupeň dle skutečné výšky vyrovnané podlahy před obnoveným vstupem od západu – předpoklad 50 mm.

Podlaha kůru má být demontována, stropní trámy prověřeny z hlediska možného napadení dřevokaznými činiteli a má být proveden nový záklop s nosnou funkcí – z jednostranně hoblovaných předsušených fošen tl. 45 mm na polodrážku s napuštěným horkou fermezí s včelím voskem.

### **Krov a strop**

V krovu mají být doplněny chybějící spojovací prvky (dubové kolíky) a chybějící vzpěry a zavětrování ondřejskými kříži. Krov bude fungicidně a insekticidně ošetřen prostředkem typu F B,P , IP, 1,2,3 SP. Trámový strop nad presbytářem a hlavní lodí má být ošetřen fungicidním a insekticidním prostředkem.

## **Střecha**

Bude provedena výměna šindelové krytiny za novou z ručně štípaného jedlového šindele (délka 45-50 cm, šířka 9-17 cm, tl. 20-23 mm) napuštěného vroucím lněným olejem s přídavkem fungicidu a insekticidu. V ploše bude dvojité krytí v ploše, u římsy trojitě krytí s okapovým nosíkem. Doporučen je jedlový šindel.

## **Oprava truhlářských výrobků**

Zahrnuje očištění, přetmelení a vyspravení oken, vč. nátěru kování kovářskou černí s grafitem po ručním mechanickém odrezení. Rámy budou napouštěny horkou fermeží s rozpuštěným včelím voskem. Tónování se provede dle vzorků na stavbě umbrou.

U dveří se bude provedeno promazání zámků a omytí dveřních křídel a povrchovou úpravu kování kovářskou černí s grafitem po ručním mechanickém odrezení. Povrchová úprava napuštěním horkou fermeží se včelím voskem.

## **Podlahy**

Dlažba má být vyspravena v místě sušící rýhy po obvodu zdiva a opravena její výšková úroveň u západního vstupu, jež neumožňuje otevření dveří. Dlažba má být opět položena do pískového lože a v místě zásuvek a světél do cementového lože a betonové mazaniny.

## **Dřevěný ochoz**

Mají být vyměněny krokve napadené trávou. Má být provedena výměna šindelové krytiny novými ručně štípanými jedlovými šindeli. Dvojité krytí v ploše, trojitě krytí u římsy a stěny. Při tom má být proveden náběh ve formě námětku na ochranu obkladu ze šindele na horní části roubené stěny proti ostřiku.

U zábradlí ochozu bude vyměněna část spodního trámku napadená dřevomorkou domácí. Zdravotní stav všech spodních trámů bude prověřen odvrtáním, mírně napadené prvky budou ošetřeny tlakovou injektáží.

## **Nátěry**

Oprava bude završena provedením nového nátěru šindelové střechy a obkladů roubení stěn a ochozu kostela materiály obvyklými na všech dřevěných stavbách s fungicidní a insekticidní přísadou, bezbarvými. Nátěr karbolineum extra..

## **Vytápění**

Vytápění má být řešeno infračervenými přímotopnými nástěnnými panely typu REDWELL.

## **Osvětlení v místnostech a elektroinstalace**

V místech stávajícího osvětlení (nad dveřmi), v podlaze podél stěn a na vítězném oblouku má být umístěno nové osvětlení, které bude umožňovat nasvětlení presbytáře citlivě ke sbírkovým předmětům s možností směrování. V rámci rekonstrukce budou nainstalovány i nové rozvody – zásuvky v podlaze v krytých krabicích s víkem. Projekt dále řeší provedení nových vnitřních elektroinstalací, nové rozvody slaboproudé EZS a EPS. Veškeré vnitřní rozvody stávajících instalací budou demontovány. Přípojka NN je vyhovující a bude ponechána v původním stavu.

## **Zemní práce a odvlhčení**

Dešťová kanalizace se neřeší, dešťové vody zasakují do terénu kolem objektu a odtud do drenážního zasakovacího průlehu po obvodu stavby. (řešeno dokumentací, k níž správní orgán vydal závazné stanovisko č.j. MěÚVM 90446/2017 ze dne 15.09.2017)

Po obvodu kostela budou provedeny drenážní rýhy a zasakovací průlehy. Dále budou provedeny výkopy v rostlém terénu pro drenážní systém z gabionů na patě zasakovacího průlehu a u základu. Do těchto prací spadá vytvoření drenáží a gabionové drenážní paty svahu u plotu.

Dále má být pro dosažení protispádu a snížení terénu u paty stěny na východním průčelí proveden v travnatém terénu ve vzdálenosti cca 4 – 5 m od kostela povrchový odvodňovací žlab s travnatým povrchem.

Na západní, severní a východní straně objektu je navržen okapový chodník, který tvoří hlinitopísčité vsakovací vrstva drenážní rýhy. Na jižní straně je chodník doplněn o dláždění z demontovaných kamenných dlaždic do šterkopiskového lože.

### **Konstrukce zámečnické**

V PDjsou zmíněny okenní a meziokenní mříže, doplňky střechy - kříže na sanktusníkové věžičce a na valbách, hřeby, trny a svorníky pro fixaci tesařských spojů, anky a táhla. Jejich úprava není uvedena.

Kotevní prvky nalezené ve stavbě zejména vezděné táhlo a svorníky roubené stěny a sloupků mají být pečlivě ručně očištěny mechanicky ocelovým kartáčem od nečistot případně od koroze, pokud již nemají vlastní antikorozi úpravu, musí být opatřeny antikorozním nátěrem a nátěrem grafitovou kovářskou barvou. Obdobně tomu je u nových spojovacích prostředků, které budou kovářsky vyrobeny jako repliky dochovaných svorníků hřebů a kolíků a u nového táhla nad vítězným obloukem v krovu. Vlepované kotvy pozednice a krokví budou z nerezové oceli a nebudou jinak povrchově upravovány.

Před dřevěný poprsník kůru bude ve vzdálenosti cca 180 – 200 mm umístěna kovová zámečnická zábrana proti možnému přepadnutí návštěvníků přes poprsník z výšky.

### **Lešení**

Jedná se o pracovní těžké a bezpečné lešení. Kolem stavby bude provedeno těžké pracovní lešení pro provedení opravy roubení, ochozu a výměn prvků. Uvnitř stavby a krovu bude lehké pracovní lešení pro provedení omítek a sanačních prací na dřevěných prvcích. Po dobu práce na tesařských výměnách v krovu musí být zajištěna stabilizace stropu podchycením zespod.

Stavbou jsou dotčeny objekt kostela Nejsv. Trojice, budova bez č.p. na pozemku parc. č. 176 a pozemek parc. č. 177 vše v k.ú. Valašské Meziříčí–město. Objekt kostela včetně pozemku parc. č. 176 je ve vlastnictví Zlínského kraje s právem žadatele hospodařit s tímto majetkem. Pozemek parc. č. 177 je v majetku města Valašské Meziříčí. Žadatel doložil jeho souhlas s provedením stavby. Žádost podala Ing.arch. T. Tzoumasová, na základě plné moci udělené žadatelem dne 13.07.2017.

Kostel Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí je nemovitou kulturní památkou, rejst. č. ÚSKP 16011/8-326. Kostel se nachází na území zapsané v ÚSKP ČR pod rejst. č. 16011/8-326. Původně hřbitovní kostel stojí na vyvýšené terase nad levým břehem Rožnovské Bečvy západně od městského jádra. Jedná se o jednolodní stavbu s polygonálním závěrem, bočními přístavbami a krytým ochozem kolem lodi. Kostel je postaven na kamenných základech. Nejstarší presbytář je vyzděn z lomového kamene a má dřevěný trámový strop, který měl původně rákosová omítaný podhled. Jižní přístavba, tj. kaple sv. Kříže, je zděná ze smíšeného zdiva vrstveného z kamenných a cihelných pásů o výšce cca 50cm. Kaple je zaklenuta křížovou klenbou. Protější přístavba, tj. sakristie na severní straně kostela, je zděná z cihel a má novodobý dřevěný trámový strop. Všechny zděné části kostela jsou omítnuty z exteriéru i interiéru. Na severní straně v presbytáři je dochovaná část původní výmalby kostela. Dobu výstavby kostela odvodit podle dendrochronologického datování krovu staršího zděného presbytáře k roku 1572. Krov nad mladší dřevěnou lodí je dendrochronologicky datován rokem 1678. Zděná sakristie byla dle údaje na vstupním portálu přistavěna v roce 1754.

První informace o pokrytí střechy kostela šindelem pochází z roku 1764. K výměně krytiny potom došlo v letech 1831 a 1859. Ve věžičce se nacházely dva malé zvony. Podlaha byla kryta kameny. Kůr je připomínán až k roku

1842. Větší opravy proběhly v 90. letech 19. století, kdy došlo k novému pokrytí střechy šindelem, vyztužení dřevěných stěn a postavení nového dřevěného ochozu kolem lodi. Na počátku 20. století měl být kostel zbourán a na jeho místo byla navrhována stavba nového farního kostela. Tato skutečnost signalizuje zřejmě špatný stav konstrukcí kostela. V letech 1927 – 1928 došlo k dílčím opravám pod dozorem brněnského pracoviště Státního památkového úřadu.

V roce 1971 přešel kostel z vlastnictví Valašského muzea v přírodě se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm do majetku Vlastivědného ústavu ve Vsetíně (dnešní Muzeum regionu Valašsko). Bylo odstraněno sakrální zařízení – oltáře, kazatelna, lavice, varhany a kostel byl upravován pro muzejní účely jako lapidárium. V rámci těchto úprav proveden archeologický průzkum a byla nahrazena původní kamenná dlažba kladená na koso novou břidlicovou dlažbou z desek kladených v příčných pásech na nepravidelnou vazbu. Dále byly odstraněny rákosové podhledy dřevěných trámových stropů lodi a presbytáře. Strop v sakristii byl proveden z nového materiálu. V krovu byly vyměněny některé dožilé prvky. Tyto úpravy probíhaly až do konce minulého století, kdy je v archivní dokumentaci z roku 1996 zmiňována výměna čtyř kusů trámů srubové konstrukce včetně venkovního dřevěného obložení a v roce 1997 oprava střechy. Areál někdejšího hřbitova kolem kostela je zatravněn a rostou na něm vzrostlé stromy.

Správní orgán si vyžádal dne 13.09.2017 v souladu s ust. § 14 odst. 6 zákona o státní památkové péči písemné vyjádření k plánovanému záměru od Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Kroměříži. (dále jen: „odborná organizace státní památkové péče“) Odborná organizace státní památkové péče ve svém vyjádření ze dne 25.09.2017, č.j. NPU-373/72483/2017, konstatuje: *„Při posuzování předložené žádosti k sanaci havarijního stavu střechy kostela lze konstatovat, že z pohledu památkové péče je možná při splnění podmínek památkové péče. Navrhované opravy, postupy a technologie respektují historický objekt a nebudou mít při splnění podmínek negativní dopad na památkové hodnoty a kvality kostela. Projektová dokumentace byla v průběhu zpracovávání konzultována se zástupci památkové péče a její připomínky byly do dokumentace zapracovány.*

*Stanovené podmínky se týkají restaurátorského průzkumu vnitřních omítek, Restaurátorského záměru na úpravu knoflíků včetně čtvercového štítku na historických dveřích, které jsou umělecko- řemeslnou prací, úpravy na zábradlí kůru, které zabraňují převrnutí a ochrany stávající vnitřní kamenné podlahy před poškozením (např. rozebráním a zpětným uložením). Vzhledem k tomu, že bylo konstatováno (na kontrolních dnech přípravy dokumentace - pracovních výborech), že bude zpracován další stupeň projektové dokumentace, je možné podmínky zapracovat do dalšího stupně projektové dokumentace. Vlhkost omítek a roubené části kostela vystoupila dost vysoko a tyto vlhké omítky mají být odstraněny z důvodu opravy a výměny roubení. Vzhledem k tomu, že není určeno, jakého stáří tyto omítky jsou a že nevíme, zda tyto omítky nenesou nějaké stopy maleb je žádoucí tuto situaci ověřit restaurátorským průzkumem omítkových souvrství. Na starších fotkách je u stropu presbytáře vidět malovaná lemovací bordura. U soklových partií víme, že byly obnovovány a že se tedy nejedná o historické omítky (podmínka 1). Knoflík i se štítkem na historických dveřích býval pocínovaný a působil pak jako stříbrný. Štítek je zdobený bohatou profilací. Je žádoucí očistit vrstvy barev, aby vynikla jeho řezba a ověřit jeho původní povrchovou úpravu (podmínka 2). Dřevěné zábradlí na kůru má mít zajištění proti přepadnutí návštěvníků, toto řešení v dokumentaci není specifikováno (podmínka 3). Vzhledem k tomu, že i ve vnitřních prostorech má být postaveno lešení, je žádoucí stávající kamennou podlahu loženou na sucho chránit před poškozením, např. rozebráním a zpětným položením (podmínka 4).*

*Navrhované stavební úpravy dle předložené žádosti a dokumentace lze realizovat při splnění podmínek památkové péče:*

1. *Na historických vnitřních omítkách bude proveden restaurátorský průzkum, pro zjištění historických výmaleb.*
2. *Na opravu knoflíků včetně podložního štítku historických dveří bude vypracován restaurátorský záměr opravy.*

3. *Úprava zábradlí na kůru proti přepadnutí bude předložena k vydání vyjádření památkové péče.*
4. *Vnitřní kamenná podlaha bude ochráněna proti poškození při stavbě lešení.“*

Správní orgán jako důkazy a podklady ve správním řízení vedle výše uvedeného odborného vyjádření odborné organizace státní památkové péče použít také tyto podklady:

Evidenční list nemovité kulturní památky, poř. č. 326, zpracoval: KSPPOP Ostrava, 1964.

Rozhodnutí Okresního úřadu ve Vsetíně, referátu kultury o určení Ochranného pásma kostela Nejsvětější Trojice ze dne 24. 10. 1994.

Janiš, Vácha, Vrla: K počátkům stavby kostela sv. Trojice ve Valašském Meziříčí. Aechaeologia historica 38/2013/2, s. 355-368.

Stavebně technický průzkum, Profix Bystřice pod Hostýnem, leden 2017.

Studie: Odstranění havarijního stavu střechy kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí, leden až březen 2017.

Rozhodnutí správního orgánu č.j. MěÚVM 49665/2017 ze dne 10.05.2017.

Na základě získaných důkazů a poznatků dospěl správní orgán k závěru, že realizace předloženého záměru není v rozporu se zájmy státní památkové péče. Naopak přispěje k zachování kulturní památky a jejích historických památkově hodnotných konstrukcí. Správní orgán stanovil k realizaci záměru podmínky.

*Ad podmínka č. 1. Na odstraňovaných vnitřních omítkách a místech navrženého umístění el. zařízení bude před jejich prováděním prací proveden restaurátorský průzkum, pro zjištění historických výmaleb. Návrh rozsahu odstraňování veškerých omítek a návrh umístění el. zařízení bude na základě výsledků restaurátorského průzkumu vyznačen na stěnách kostela a předložen spolu se zprávou o výsledcích provedeného výzkumu předem k odsouhlasení správnímu orgánu formou zápisu.*

Podmínka je stanovena o hledem k tomu, že není známo stáří omítek a není známo, zda tyto omítky neunesou pozůstatky maleb. Stav je proto žádoucí ověřit restaurátorským průzkumem omítkových souvrství. Dále je stanoveno, aby byl rozsah odstraňování omítek předem vyznačen a odsouhlasen formou zápisu. Rozsah odstraňování omítek není v dokumentaci uveden. Za stávající situace nelze rozsah určit, protože ten bude dán rozsahem nezbytných sanačních prací. Při určování rozsahu také bude nutné přihlížet ke zjištěním restaurátorského průzkumu. Vzhledem k výše uvedenému se jeví jako nejvhodnější stanovení rozsahu na místě a odsouhlasení formou zápisu. Podmínka je stanovena v souladu s ust. § 9 odst. 4 písm. a) ad) vyhlášky k provedení zákona o státní památkové péči k provedení nezbytných výzkumných a průzkumných prací a k zabezpečení dalšího zachování kulturní památky.

*Ad podmínka č. 2. Nově prováděné omítky nebudou vyrovnávány – budou zatahovány dřevěným hladítkem a bude respektována stávající nerovnost ploch omítek. Omítky budou mít stejnou strukturu a zrnitost jako stávající. Způsob provedení omítek bude formou vynesení vzorku o rozměrech 0,6x0,6 m předloženo správním u orgánu k odsouhlasení formou zápisu.*

Podmínka stanoví, jak mají být prováděny omítky, tak aby jejich provedení odpovídalo stávajícím omítkám. Požaduje také vynesení vzorku omítky, aby byl odsouhlasen způsob jejich provedení. Strukturu a provedení omítek nelze jednoznačně popsat a proto je tento postup nezbytný. Podmínka je stanovena v souladu s ust. § 9 odst. 4 písm c) vyhlášky k provedení zákona o státní památkové péči k zajištění kvality prováděcích prací obnovy.

*Ad podmínka č. 3. Nové desky prkenného záklopu (podlahy) kůru budou mít šířku stejnou nebo větší než stávající.*

V přeložené dokumentaci není u nových desek stanovena jejich šířka. Tradičně bývala šířka prken větší. Použití užších prken, než jsou stávající, není proto vhodné. Podmínka je stanovena v souladu s ust. § 9 odst. 4 písm. c) vyhlášky k provedení zákona o státní památkové péči k zajištění kvality prováděcích prací obnovy.

Ad podmínka č 4. *Prováděcí a dílenskou dokumentaci, jež bude obsahovat mimo jiné:*

- *restaurátorský záměr na opravu zámečnických prvků dveří, jež jsou díly uměleckého řemesla (knoflíky s podložním štítkem),*
- *provedení kovové zámečnické zábrany (rozměry, profilace, tvar, povrchová úprava) navržené před poprsník kůru,*
- *návrh opatření k ochraně kamenného náhrobku Jana Žernovského z Žernoví přilehlých omítek s dochovanou částí původní výmalby,*
- *návrh opatření k ochraně kamenné dlažby s ohledem na instalaci těžkého lešení,*
- *návrh obnovy obložení vnějších stěn srubu lodi kostela šindelem a deskami,*
- *návrh umístění přímotopových panelů REDWELL a jejich upevnění,*
- *návrh nového provedení rozvodů NN, EZS a EPS,*
- *návrh nového osvětlení (typ světel, umístění, způsob upevnění),*
- *návrh umístění zásuvek a jejich typ,*

*předloží žadatel předme správnímu orgánu k posouzení vyžádá si k ní závazné stanovisko.*

Podmínka požaduje předložení dalšího stupně dokumentace k posouzení a vydání závazného stanoviska. Podmínka výslovně odkazuje na ty práce, jež nejsou v předložené dokumentaci blíže specifikovány. Podmínka je stanovena v souladu s ust. § 9 odst. 4 písm a) a c) vyhlášky k provedení zákona o státní památkové péči k zajištění kvality prováděcích prací obnovy a zabezpečení dalšího zachování kulturní památky a její ochrany.

**Upozornění:** Území, na němž má být stavba prováděna je územím s archeologickými nálezy. Povinností investora je již v době přípravy oznámit stavební záměr Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu, o jehož podmínkách bude v dostatečném předstihu uzavřena dohoda mezi stavebníkem a oprávněnou organizací (viz §21-22 zákona o státní památkové péči).

## **Poučení:**

Podle ust. § 149 odst. 1 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazným podkladem pro rozhodnutí příslušného stavebního úřadu. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

otisk úředního razítka

Mgr. Petr Zajíc  
referent památkové péče

Na vědomí:  
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži  
Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor územního plánování a stavebního řádu