


POZNÁMKA:

- Terén přespádovat směrem od objektu
- Podél základů zvenčí kolem provést drenážní průleh po svahu s odvodem vsakované vody do okolního terénu
- Spáry kamenného poprsníku ochozu vyspravit románskou maltou



 <p>sružení fyzických osob Ing.arch.Tatána Tzoumasová, Cholina 161, Cholina 783 22 Ing. Karel Grygera, Lesní 69/4, 747 06 Opava Podvívoh</p>	stavba Odstranění havarijního stavu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí	vedoucí projektant: Ing. Karel Grygera, Ing. arch. T. Tzoumasová	
		zodpovědný projektant:	
Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Horní náměstí 2, PSČ 755 01 VSETÍN zastoupený Ing. Tomášem Vitáskem, ředitelem muzea	D.1.1 architektonicko-stavební řešení	vypracoval: Ing.arch.Tzoumasová, Ing. Grygera	
		zak. č.: 180.17	datum: 08/2017
místo stavby: k.ú. Valašské Meziříčí Město	výkres pohled západní - návrh sanace	měřítko: 1: 100	formát: A3
kraj: Zlínský		DSP, DPS	číslo výkresu: D.1.1.13