



pohled jižní




- POZNÁMKA:**
- Terén přespádovat směrem od objektu
 - Podél základů zvenčí kolem provést drenážní průleh po svahu s odvodem vsakované vody do okolního terénu
 - Spáry kamenného poprsníku ochozu vyspravit románskou maltou

pohled jižní



L.S.

<div><p>sdrúžení fyzických osob Ing. arch. T. Izoumasová, Cholína 161, Cholína 783 22 Ing. Karel Grygera, Lesní 69/4, 747 06 Opava Podvívoh</p><p>Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Horní náměstí 2, PSČ 755 01 VSETÍN zastoupený Ing. Tomášem Vításkem, ředitelem muzea</p><p>místo stavby: k.ú. Valašské Meziříčí Město kraj: Zlínský</p></div>	stavba Odstranění havarijního stavu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí		vedoucí projektant: Ing. Karel Grygera, Ing. arch. T. Izoumasová	
	D.1.1 architektonicko-stavební řešení		zodpovědný projektant:	
			vypracoval: Ing. arch. Izoumasová, Ing. Grygera	
			zak. č.: 180.17	datum: 08/2017
výkres pohled jižní - návrh sanace		měřítko: 1: 100		formát: A3
		DSP, DPS		číslo výkresu: D.1.1.12