



pohled východní

#### POZNÁMKA:

- Terén přespádovat směrem od objektu
- Podél základů zvenčí kolem provést drenážní průleh po svahu s odvodem vsakované vody do okolního terénu
- Spáry kamenného poprsníku ochozu vyspravit románskou maltou

 <p>sdržení fyzických osob Ing.arch.Tatána Tzoumasová, Cholina 161, Cholina 783 22 Ing. Karel Grygera, Lesní 69/4, 747 06 Opava Podvívov</p>	<p>stavba <b>Odstranění havarijního stavu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí</b></p>	vedoucí projektant: Ing. Karel Grygera, Ing. arch. T. Tzoumasová	
<p>Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Horní náměstí 2, PSČ 755 01 VSETÍN zastoupený Ing. Tomášem Vításkem, ředitelem muzea</p>	<p>D.1.1 architektonicko-stavební řešení</p>	zodpovědný projektant:	
		vypracoval: Ing.arch.Tzoumasová, Ing. Grygera	
místo stavby: k.ú. Valašské Meziříčí Město	<p>výkres <b>pohled východní - návrh sanace</b></p>	zak. č.: 180.17	datum: 08/2017
kraj: Zlínský		měřítko: 1: 100	formát: A3
		DSP, DPS	číslo výkresu: D.1.1.15