



L.S.

#### POZNÁMKA:

- Rozebrat obložení poprsníku kůru a sanovat vodorovný trám opěry

 <p>sdržení fyzických osob Ing. arch. T. Tzoumasová, Cholina 161, Cholina 783 22 Ing. Karel Grygera, Lesní 69/4, 747 06 Opava Podvíhov</p>	<p>stavba <b>Odstranění havarijního stavu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí</b></p>	vedoucí projektant: Ing. Karel Grygera, Ing. arch. T. Tzoumasová	
		zodpovědný projektant:	
		vypracoval: Ing. arch. Tzoumasová, Ing. Grygera	
		zak. č.: 180.17	datum: 08/2017
Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Horní náměstí 2, PSČ 755 01 VSETÍN zastoupený Ing. Tomášem Vitáskem, ředitelem muzea	D.1.1 architektonicko-stavební řešení	mřížka: 1: 100	
		formát: A3	
místo stavby: k.ú. Valašské Meziříčí Město	výkres <b>krov - návrh sanace</b>	číslo výkresu: D.1.1.21	
kraj: Zlínský		DSP, DPS	